

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад №37
ул. Речная 4а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Осыпался бетон	-	Ремонт(текущий, капитальный)	-
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	Ремонт(текущий, капитальный)	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	-	-	Площадь площадки очень маленькая	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
2.4	Дверь (входная)	Есть	-	-	Дверной проем менее 90 см	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	Менее 2 кв.м.	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
	требования к зоне				ОБЩИЕ		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

заклучению: _____

к

