

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
 МБДОУ детский сад №37
 Ул. Речная 4а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Неровная поверхность, имеются раскол асфальтового полотна	-	Ремонт(текущий, капитальный)	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Неровная поверхность, имеются раскол асфальтового полотна	-	Ремонт(текущий, капитальный)	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Требуется ремонта	-	Ремонт(текущий, капитальный)	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	Ремонт(текущий, капитальный)	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	требования к зоне	-	-	-	ОБЩИЕ	-	Ремонт(текущий, капитальный)	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
. Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ	-	-	Ремонт(текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____