

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад №37

ул. Речная 4а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Дверные проемы менее 90 см.	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
4.2	Зальная форма обслуживания	-			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-		-	-	-	-
	требования к зоне	-			ОБЩИЕ	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной

				формы обслуживания
--	--	--	--	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заклучению: _____

