

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
 МБДОУ детский сад №37
 ул.Речная 4а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимс для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Не оборудовано		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	Не оборудовано		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Не оборудовано		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
	требования к зоне				ОБЩИЕ		технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническая зона	ДУ	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____